

Multimetro de capacitancia portátil de doble pantalla U1701A de Agilent

Guía de inicio rápido



Información de seguridad

Agilent U1701A están certificados en forma segura en conformidad con los siguientes requisitos de seguridad y EMC:

- IEC 61010-1:2001/EN 61010-1:2001 (segunda edición)
- · CISPR 11:2003+A1:2004
- IEC 61000-4-2:1995+A1:1998 +A2:2000
- · IEC 61000-4-3:2006
- IEC 61000-4-4:2004
- IEC 61000-4-5:2005
- IEC 61000-4-6:2003+A1:2004+A2:2006
- IEC 61000-4-11:2004
- Canadá: ICES-001:2004
- Australia/Nueva Zelanda: AS/NZS CISPR11:2004

Notificaciones relativas a la seguridad

PRECAUCIÓN

Un aviso de **PRECAUCIÓN** indica peligro. Informa sobre un procedimiento o práctica operativa que, si no se realiza o se cumple en forma correcta, puede resultar en daños al producto o pérdida de información importante. En caso de encontrar un aviso de **PRECAUCIÓN** no prosiga hasta que se hayan comprendido y cumplido totalmente las condiciones indicadas.

ADVERTENCIA

Un aviso de ADVERTENCIA indica peligro. Informa sobre un procedimiento o práctica operativa que, si no se realiza o cumple en forma correcta, podría causar lesiones o muerte. En caso de encontrar un aviso de ADVERTENCIA, interrumpa el procedimiento hasta que se hayan comprendido y cumplido las condiciones indicadas.

Símbolos de seguridad

	Corriente continua			
\sim	Corriente alterna			
3~	Corriente alterna de tres fases			
\sim	Corriente continua y alterna			
≐	Terminal de conexión (a tierra)			
4	Equipotencial			
<u></u>	Precaución, superficie caliente			
0	Apagado (alimentación)			
1	Encendido (alimentación)			
<u></u>	Terminal de conductor de protección			
A	Precaución, riesgo de electrochoque			
	Posición de salida de un control de empuje bi-estable			
	Posición de entrada de un control de empuje bi-estable			
7	Terminal a marco o chasis			
	Equipo protegido completamente con doble aislamiento o aislamiento reforzado			
\triangle	Aviso, peligro (consulte este manual para obtener información referente a los AVISOS o ADVERTENCIAS)			

Multímetro de capacitancia portátil de doble pantalla U1701A



Guía de Inicio


- 1 Presione © para encender el multímetro.
- 2 Para probar capacitancia, mantenga un cable de prueba abierto y presione para restar la capacitancia residual del multímetro y de los cables.
- 3 Inserte las patas del capacitor en las terminales de entrada + y respectivamente. Asegúrese de que la polaridad de la pata del capacitor sea la correcta.
- 4 Al realizar la prueba no toque el capacitor con sus manos.
- **5** Lea la medición en la pantalla.

PRECAUCIÓN

Concejo de medición: Para medir capacitancia de más de 1000 μ F, primero, descargue el capacitor y luego seleccione un rango adecuado para medirlo. Esto acortará los tiempos de medición y permitirá obtener un valor más preciso.

Es posible que se produzca la degradación de algunas especificaciones del producto si en el ambiente hay campos electromagnéticos (EM) y ruido que se acopla a la línea de alimentación o cables de E/S del producto. El producto se auto recupera y funciona según las especificaciones cuando se elimina del ambiente el origen del campo EM y el ruido, o cuando se protege al producto del campo EM en el ambiente o si los cables del producto se protegen del ruido EM en el ambiente.


Anunciadores en pantalla




No.	Descripciones
1	Indicador de batería baja
2	Lectura del límite LO
3	La pantalla principal nuestra las mediciones de capacitancia
4	Lectura del límite HI
5	Indicador de apagado automático
6	Modo tolerancia, para configurar 1%, 5%, 10%, y 20% para determinar la capacitancia
7	Rango automático
8	El período de carga se iluminará, se mostrará como período de descarga
9	Modo de grabación estática para MAX, MIN, AVG y Actual (MAXAVGMIN)

No.	Descripciones		
10	Modo relativo		
11	Retención de datos para mantener los valores digitales en pantalla. (DH iluminado significa en disparo)		
12	Pantalla secundaria		
13	Alerta sonora para el modo tolerancia y comparación		
14	Unidad para mostrar la tolerancia		
15	Unidad para Frecuencia de sonido como modo de configuración		
16	Unidades para capacitancia (pF, nF, µF, y mF)		
17	Control remoto		

Funciones del teclado



Terminales



No.	Teclas	Funciones	
1	Power	Para ENCENDER/APAGAR el instrumento	
2	SET	Establece los límites alto/bajo para el modo de comparación	
3	REC	Modo de grabación estática	
4	⊲)))	Modo de comparación	
5	TOL	Modo de tolerancia	
6	REL	Modo relativo	
7	HOLD	Retención de datos	
	SAVE	Para guardar los valores configurados en la memoria	
8	RANGE	Rango manual	
	AUT0	Rango automático	
9	HI/LO	Límites alto/bajo	
	- ☆-	Luz de fondo de pantalla	

No.	Terminales	Funciones
10	+	Terminal positiva
11	-	Terminal negativa
12	GUARD	Terminal Guard

ADVERTENCIA

Para evitar daños en este dispositivo, no exceda el límite de entrada. No aplique tensión a las terminales de entrada. Descargue el capacitor antes de realizar la prueba.

Funciones y operaciones

Acciones	Pasos
Para ENCENDER o APAGAR	Presione (
Para permitir la función retención de datos	Presione HOLD SAVE
Para disparar y retener la próxima lectura	Presione Monday momentáneamente
Para salir del modo de retención de datos	Presione por más de 1 seg
Para permitir la función de lectura Se emitirá una señal sonora cuando los valores MÍN y MÁX se hayan grabado. La grabación estática captura los valores estables y actualiza la memoria. No grabará valores sobrecargados, OL o que sean inferiores a valores de 10 números.	Presione REC
Para pasar por las mediciones máxima, mínima, promedio y actual Se encenderá el anunciador MAX, MIN, AVG o MAX AVG MIN respectivamente para indicar qué valor se está mostrando	Presione momentáneamente
Para salir del modo de grabación	Presione REC por más de 1 seg
Para permitir la función de lectura La función Relativa muestra la diferencia entre el valor medido y el valor de referencia de compensación. La pantalla mostrará un valor que no es cero debido a la presencia de cables de prueba. Use la función relativa para anular el residual. La función relativa puede operar tanto en modo de rango manual como automático pero no puede configurarse cuando existe un valor sobrecargado. Se mostrará el anunciador REL.	Presione REL
Para renovar los valores relativos	Presione REL nuevamente
Para salir del modo relativo	Presione por más de 1 seg
Para seleccionar el rango manual y apagar el anunciador AUTO	Presione RANGE AUTO
Para configurar un rango por vez	Presione RANGE AUTO nuevamente

Acciones	Pasos
Para seleccionar rango automático	Presione RANGE por más de 1 seg
 En el modo rango automático, se muestra el anunciador AUTO y el instrumento seleccionará el rango adecuado para la resolución si la medición es mayor que el rango máximo disponible. Se muestra OL. El instrumento seleccionará un rango inferior cuando la medición es menor al 9% de la escala completa. 	
Para permitir el modo de tolerancia y configurar el valor mostrado como una referencia estándar	Presione TOL
 Se muestra el anunciador TOL La tolerancia se muestra en la pantalla secundaria. El rango del instrumento se bloquea. 	
Para pasar por la tolerancia de 1%, 5%, 10% 20% Una vez que el valor de la prueba se encuentre dentro de la tolerancia seleccionada se emitirá una señal sonora. Si el valor de la prueba se encuentra fuera de la tolerancia, se escucharán tres señales sonoras. No se puede activar este modo en las siguientes condiciones: Luego de configurar el modo de grabación Luego de configurar el modo de comparación La pantalla muestra OL o inferior a 10 números	Presione momentáneamente
Para salir del modo de tolerancia	Mantenga presionado TOL por más de 1 seg
Para activar el modo de comparación	Presione TOL
 Se bloquea el rango de medición (1)) se mostrará y la pantalla secundaria indicará C # #, lo cual indica qué configuración se ha usado para el modo de comparación. Los dos dígitos de la derecha indican la configuración de comparación actual. Los # # varían de 01 a 25. La pantalla principal nuestra la medición actual. En este estado, se encuentra lista para la prueba. Si la medición es superior al límite alto se indicará . Se indicará si la lectura está fuera del límite bajo. Se escucharán tres señales sonoras y la pantalla secundaria indicará nGo. Si la medición se encuentra dentro de los límites alto y bajo, se escuchará una señal sonora y la pantalla secundaria indicará Go. Luego de tres segundos o cuando la medición sea inferior a 10 números, el instrumento regresará al estado Listo. La pantalla secundaria muestra CO1 a C25 según el registro de comparación seleccionado. 	

Acciones	Pasos	
Para guardar la configuración de comparación para la próxima entrada	Mantenga presionado HOLD por más de 1 seg	
Para salir del modo de comparación	Presione O	
Para ver el valor del límite Alto/Bajo que se usará en el modo de comparación	Presione momentáneamente	
Para pasar por los valores actuales, de límite Hi y de límite LO en la pantalla principal	Presione HI/LO	
 La pantalla secundaria muestra H # #, L # # y C # # respectivamente. Luego de tres segundos sin presionar este botón nuevamente, se regresa al valor actual de la pantalla. 		
Para intercambiar entre los límites HI y LO para su ajuste	Presione momentáneamente	
Para ingresar al modo de configuración de los límites HI/LO	Presione por más de 1 seg	
 La pantalla secundaria ilumina H01 y la principal indica el valor del límite HI. Se utilizarán los siguientes botones para este modo de configuración: Para seleccionar qué dígitos ajustar Para aumentar o disminuir el valor del dígito actual Para seleccionar el valor Alto o Bajo que se configurará. d Para guardar los valores de configuración en la memoria. 	Presione	
Cuando el valor seleccionado se ha guardado se escucharán dos señales sonoras. Si la configuración actual no cumple con la regla de que el límite alto debe ser igual o superior al límite bajo, se escucharán tres señales sonoras. Para seleccionar la próxima configuración de comparación. Para pasar por la configuración L01 (o H01) a L25 (o H25), y regresar a L01 (H01).	Presione SET momentáneamente	
Para salir del modo de configuración del límite HI/LO	Presione SET por más de 1 seg	
Para intercambiar entre la luz de fondo ENCENDIDA/APAGADA	Mantenga presionado por más de 1 seg	
 La luz de fondo se apaga automáticamente luego del período de configuración en el modo Configuración. 		

Opciones de encendido

Para seleccionar las opciones de encendido, mantenga presionado (mientras mueve el interruptor de ENCENDIDO/ APAGADO a la posición de ENCENDIDO. Las opciones de encendido se enumeran en la Tabla 1-1:

Tabla 1-1 Opciones de encendido

Tecla	Descripción	
HOLD	Demostración de anunciadores Para probar los anunciadores, todos se mostrarán. Presione cualquier botón para salir del modo demostración.	
◆)))	Restaura los límites altos y bajo a los factores predeterminados de fábrica.	
RANGE	Prueba de apagado rápida con propósitos de fabricación	
REL	Para ver la versión de firmware	
SET	Modo Configuración Para configurar los parámetros relacionados, consulte "Cómo ingresar al modo Configuración"	

Cómo ingresar al modo Configuración

Mantenga presionado set y encienda el instrumento desde el estado APAGADO. Suelte cuando escuche una señal sonora, entonces el instrumento ingresará al modo Configuración. Estos parámetros se mantendrán en la memoria no volátil incluso luego de apagar el instrumento. Para configurar los parámetros relacionado en el modo Configuración, asegúrese de que se sigan los siguientes procedimientos:

- 1 Presione (Izquierda) o (Derecha) para seleccionar el elemento del menú que desea configurar.
- **2** Presione \triangle (Arriba) o ∇ (Abajo) para cambiar el parámetro.
- 3 Presione para seleccionar el dígito que ajustará. El dígito seleccionado se iluminará.
- 4 Mantenga presionado HOLD por más de 1 seg para guardar su configuración.
- **5** Presione set por más de 1 segundo para salir del modo Configuración.

Ajustes predeterminados de fábrica

La siguiente lista a continuación enumera los elementos del menú Configuración y los ajustes predeterminados de fábrica.

Tabla 1-2 Descripción de los elementos del Menú Configuración

Elemento del menú	Predeterminado	Parámetros seleccionable	
bAUd	9600	Velocidad en baudios: 2400, 4800, 9600, 19200	
PArt	none	Paridad: Par, Impar o Ninguna	
Data	8-b	8 bits o 7 bits (El bit de Interrupción siempre es 1)	
Echo	oFF	Eco: encendido o apagado	
Prnt	oFF	Impresión: encendido o apagado	
bip	4800	Frecuencia de impulso: 4800, 2400, 1200, 600 Hz. Apagado: para desactivar la señal sonora.	
LbUt	oFF	Botones de bloqueo Apagar: Activa el teclado Encender: Desactiva el teclado	
AoFF	15	1~99 minutos, Apagar: para desactivar la función de apagado automático	
blit	30	1~99 minutos, Apagar: para desactivar la función de apagado automático de luz de fondo	
boFF	oFF	Nivel de brillo de la luz de fondo en estado APAGADO: Apagado~09	
bon	09	Nivel de brillo de la luz de fondo en estado ENCENDIDO: Apagado~09	
dEFA	rSt	Restaura los elementos anteriormente descriptos a los ajustes predeterminados de fábrica.	

Especificaciones generales

Parámetro	U1701A		
Fuente de alimentación	Única batería estándar de 9 V (Alcalina)		
	(El adaptador de alimentación se encuentra disponible como accesorio opcional)		
Pantalla	Pantalla de cristal líquido de 4 ½-dígitos (LCD) con una lectura máxima de 11,000 números e indicación de polaridad automática		
Función	 Medición de capacitancia utilizando el método de carga y descarga CC El modo de tolerancia con sonido y visible le ayuda a ordenar el capacitor Modos Mín/Máx/Promedio, Retención de datos con disparador manual o automático y Relativo Se puede seleccionar el modo de Comparación con 25 tipos de límites HI/LO Pantalla con luz de fondo para facilitar la lectura en la oscuridad Interfaz de computación óptica bi direccional con comandos SCPI Se sugiere un ciclo de calibración de un año 		
Velocidad de medición	~5 veces/s para capacitancia <100 μF (Típico)		
Tipo de batería	Alcalina: ANSI/NEDA: 1604A / IEC: 6LR61		
Consumo de energía	5.6 mA (Funcionamiento a batería)		
Vida útil de la batería	~80 horas sin luz de fondo según la nueva batería alcalina		
Temperatura de operación:	0 °C a 50 °C		
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a 60 °C		
Humedad de almacenamiento	0 - 80% H R sin condensación		
Humedad relativa (H. R.)	80% H R.		
Coeficiente de temperatura	0.1 * (Precisión especificada)/ °C (desde –0 °C a 18 °C ó 28 °C a 50 °C)		
Indicador de batería baja	aparecerá cuando la tensión baje a menos de ~ 6.0 V		
Peso	320 g		
Dimensión (A x L x A)	87 mm x 184 mm x 41 mm		
Seguridad	Diseñado de acuerdo con IEC 61010-1:2001, Grado de contaminación II		
Accesorios estándar	 La Guía de inicio rápido U1701A de Agilent, la Guía del usuario y servicios de U1701A, y las aplicaciones de software se incluyen en el Product Reference CD-ROM Guía de inicio rápido de U1701A de Agilent Cables con pinzas de conexión Batería alcalina de 9 V Certificado de calibración 		
Accesorios opcionales	 Cable IR a USB (U5481A-FG) Adaptador de alimentación (U1780A-FG) Pinzas SMD (U1782-FG) Funda (U1174A-FG) 		

Especificaciones eléctricas¹

La precisión se da como \pm (% de lectura + números del dígito menos significativo) a 23 °C \pm 5 °C, con una humedad relativa inferior a 80% H. R.

Rango	Resolución	Precisión [*]	Tasa de medición en escala completa (aprox.)
1000.0 pF	0.1 pF	1% + 10	5 veces/s
10.000 nF	0.001 nF	1% + 5	5 veces/s
100.00 nF	0.01 nF	0.5% + 3	5 veces/s
1000.0 nF	0.1 nF		5 veces/s
10.000 μF	0.001 μF		5 veces/s
100.00 μF	0.01 μF		5 veces/s
1000.0 μF	0.1 μF		0.86 veces/s
10.000 mF	0.001 mF	1% + 5	0.13 veces/s
199.99 mF	0.1 mF	2% + 5	0.006 veces/s

^{*} La precisión se especifica para medir el capacitor de película o uno mejor, por favor utilice el modo relativo para obtener primero un residual de cero.

¹ Esta especificación se basa en la medición realizada en el zócalo de prueba.

www.agilent.com

Contacto

Para obtener asistencia de servicios, garantía y soporte técnico, llámenos a los siguientes números telefónicos:

Estados Unidos:

(tel) 800 829 4444 (fax) 800 829 4433

Canadá

(tel) 877 894 4414 (fax) 800 746 4866

China

(tel) 800 810 0189 (fax) 800 820 2816

Europa:

(tel) 31 20 547 2111

Japón:

(tel) 0120 (421) 345

Corea:

(tel) (080) 769 0800 (fax) (080) 769 0900

América Latina:

(tel) (305) 269 7500

Taiwán:

(tel) 0800 047 866 (fax) 0800 286 331

Otros países de Asia Pacífico:

(tel) (65) 6375 8100 (fax) (65) 6755 0042

O visite el sitio web mundial de Agilent en: www.agilent.com/find/assist

Las especificaciones y descripciones de los productos de este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2008

Impreso en Malasia Primera edición, 28 de noviembre de 2008 U1701-90015

